

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DO POVOADO AURELIANO MOURÃO EM BOM SUCESSO.

Objeto: Impermeabilização de laje exposta.

Responsável técnico: Aleron Amaral Resende – CREA 226.610/D



Fotografia 01: Laje/vigas invertidas.



Fotografia 02: Laje a ser impermeabilizada.



Fotografia 03: Patologias na laje devido infiltração.



Fotografia 04: Patologias na laje devido infiltração.